

Uitkomsten enquête energie-/onderhoudsproject Galvanistraat/Beneluxlaan			
	Aantal reacties	20	
	Aantal woningen	48	
	Reactiegraad	42%	
Informatie			
	Aantal reacties	Cijfer	%
1. Informatiebijeenkomst	14	8,8	
2. Infomap	20	8,6	
3. (Nieuws)brieven	20	8,6	
4. Informatie gemist?	20		
	Nee	19	95%
	Ja	1	5%
Kwaliteit en uitvoering van de werkzaamheden			
	Aantal reacties	Cijfer	%
5a Planning nagekomen?	20	8,8	
5b Bij niet nakomen: reden en vervolg duidelijk?	17		
	Ja	16	94%
	Nee	1	6%
6 Overlast	20	8,5	
7a Nieuw dak (&isolatie)	20	8,8	
7b Nieuwe kozijnen (met HR++glas en roosters)	20	8,9	
7c Schilderwerk keukenkozijn (incl nieuw HR++glas)	20	7,7	
7d Herstelde voegen en raamdorpelstenen	19	8,8	
7e Isolatie onderzijde begane grondvloer	20	8,5	
7f Isolatie gevels	11	8,7	
7g Nieuwe buitenlampen	15	8,3	
De werkers			
8a Houtman	20	8,6	
8b Kumij	20	8,7	
8c Mahutte	20	7,3	
8d Technisol	20	8,0	
8e Schotgroep	18	8,2	
8f Blokkers voegwerk	19	8,1	
8g ESS	20	8,4	
9 Bewonersbegeleider	12	8,2	
10 Opzichter	19	8,5	
Energiemaatregelen			
	Aantal reacties	Cijfer	%
Argumenten voor deelname	29		
argument: milieu	7	24%	
argument: wooncomfort	12	41%	
argument: besparing energielasten	11	38%	
argument anders	0	0%	
Tevreden met keuze wel/geen energiematregelen?	20		
	ja	20	100%
	nee	0	0%
Auteur: Willem Bouman, februari 2012			